




Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Acero

Uso y aplicación: Armado de gabinetes

Unidad de medida: ciento

Diagrama de ensamble:



Dimensiones de perforación



Código	Cabeza	a	b
0507-114	Pozi	Ø5	Ø3x50
0507-117	Hexagonal	Ø5	Ø3x50
0507-118	Phillips	Ø8	Ø5x50
0507-119	Hexagonal	Ø8	Ø5x50
0507-175	Arandela	Ø8	Ø5x70

a= Perforación pasada con avellanado.



b= Perforación profunda

Diagrama de producto:



Pozi / Phillips



Hexagonal



Arandela



Dimensiones generales

Código	Cabeza	Punta	A	B	C	D	E	F	G	H
0507-114	Pozi	Sin punta	Ø8	50	10-12	Ø5	Ø4,7	Ø3	2	-
0507-117	Hexagonal	Con punta	Ø8	50	10-12	Ø5	Ø4,7	Ø3	-	45° +/- 5°
0507-118	Phillips	Sin punta	Ø10	50	10-12	Ø7	Ø6,7	Ø5	2	-
0507-119	Hexagonal	Sin punta	Ø10	50	10-12	Ø7	Ø6,7	Ø5	2	-
0507-175	Arandela	Sin punta	Ø14,5	70	7,5 - 8,5	Ø7	Ø6,8	Ø4,5	2	-
0507-200	Hexagonal	Sin punta	Ø10	50	10-12	Ø7	Ø6,7	Ø5	-	-